



Návod na montáž



Pred montážou odporúčame PVC materiál rozbaľiť a vyrovnať, nechať aspoň 8 hodín ležať pri izbovej teplote.



Vodiaca lišta so záchytnými hákmi má dva typy montáže. Zdola do stropu, alebo zboku do steny.




Po namontovaní vodiacej lišty jednoducho zavesíme PVC pásy, na ktoré už máte prinitované kovové platničky. Zavesíme najprv každý druhý pás, následne pásy na chýbajúce miesta, a to obrátene než tie čo už boli zavesené.




Po zavesení pásov odrežeme zo spodnej časti tolko, aby medzi podlahou a PVC materiálom ostalo 0,5 cm. PVC materiál sa časom môže natiahnúť, čiže tento proces budete musieť zopakovať.

PVC pásy zavesujeme tak, aby sa jednotlivé pásy navzájom prekrívali.


100 mm šírka




200 mm šírka



300 mm šírka




400 mm šírka




Pre väčšiu izoláciu môžeme zvoliť aj takýto spôsob (prekrytie 2 hákmi)


200 mm šírka



300 mm šírka




400 mm šírka




Alebo až takýto (prekrytie 3 hákmi)

300 mm šírka



400 mm šírka



Max. rýchlosť pri prechode cez záves s VZV je 5 km/h!